



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Özet Bilgi

PT Indo Kordsa tesisimizde yaşanan sel baskını hakkında

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Sel Baskını nedeniyle PT Indo Kordsa tesisimizde üretimin geçici olarak durması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	PT Indo Kordsa tesisimizdeki nylon iplik, polyester iplik ve kord bezi üretim sahalarında üretimin geçici durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Tesisimizin bulunduğu Endonezya Bogor bölgesinde sel baskını yaşanması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	04.03.2025
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Etki hesaplaması henüz yapılamamakla birlikte üretim - hasılat kayıplarının tespiti ile tazmini konusunda sigorta şirketi ile incelemelere en kısa sürede başlanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Etki hesaplaması henüz yapılamamakla birlikte üretim - hasılat kayıplarının tespiti ile tazmini konusunda sigorta şirketi ile incelemelere en kısa sürede başlanacaktır.
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	Şirket, sel önleme sistemlerini değerlendirecek ve gelecekte benzer riskleri azaltmak için sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Hasar tespit çalışmaları sonrasında bilgilendirme gerçekleştirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	-
Açıklamalar	

Baęlı ortaklıęımız PT Indo Kordsa üretim tesislerinin bulunduęu Endonezya Bogor kentinde yer alan sel felaketinden üretim tesislerimiz de etkilenmiştir. Sel baskını neticesinde, Şirketimizin tüm üretim operasyonları geçici olarak durdurulmuştur. Bu durum, PT Indo Kordsa'nın tüm müşterileri ve iş ortakları nezdinde "mücbir sebep" teşkil etmektedir. Mücbir sebebin etkileri henüz netleştirilememiş olup, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında, operasyonel devamlılıęı sağlayabilmek adına müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz, operasyonların mümkün olan en kısa sürede tekrar başlatılması için temizlik ve onarım işlemlerini sürdürmektedir. Sel baskınından tüm çalışanlarımız can kaybı olmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları ve operasyonların devamlılıęı ile bilgilendirmeler gelecek dönemde gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde yer alan esaslara uygun olduęunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttıęını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduęunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdięimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduęumuzu beyan ederiz.